

Incident n° 63240

Weg / Rijbaan / beschadigd

Lennikse Baan 228
1070 Anderlecht

Lambert 72 België	WGS84
L:144304.21925283573 l:167737.33687861916	L:4.287921363755145 l:50.8200435983181

Zichtbaarheid: Alles

Gemeld op : 14/11/2016 13:18

Behandeld door: Openbare werken - Anderlecht - (Tel. : 02 436 66 48)

Status : Afgesloten

Commentaar en foto’s

14/11/2016 13:18 : Een burger

Le revêtement autour de la plaque d'égouts est affaissé
et provoque des vibrations dans notre bâtiment à chaque
passage d'un poids lourd (bus, camion) dans la cavité
accolée à la plaque d'égouts.

14/11/2016 14:50 : Anderlecht

Repris sur la liste pour remise à niveau.

14/11/2016 13:18 : Een burger

revêtement autour de la plaque d'égouts

Historiek

02/08/2017 11:35 : Anderlecht
Het incident is afgesloten door Anderlecht -

14/11/2016 14:50 : Anderlecht
Informatie is gepubliceerd door Anderlecht

14/11/2016 14:49 : Anderlecht
Het incident is aanvaard door Anderlecht -

14/11/2016 13:18 : Een burger
Incident gerapporteerd door een burger