

Incident n° 74886

Weg / Rijbaan / beschadigd

Philippe Baucqstraat 8
1040 Etterbeek

Lambert 72 België	WGS84
L:151302.54822510332 l:169057.44857268967	L:4.387241528615811 l:50.831936654004814

Zichtbaarheid: Alles

Gemeld op : 19/04/2017 13:58

Behandeld door: Werken - Etterbeek - (Tel. : 02/627. 27.16)

Status : Afgesloten

Commentaar en foto’s

19/04/2017 13:58 : Een burger

Monsieur,

Suite à l'apparition de mousse (sous mon balcon) et d'herbe
entre de nombreux pavés de mon trottoir, j'ai nettoyé ce
dernier.

Certains pavés se déchaussent car de nombreux joints ont
disparu.

L'eau de pluie s'infiltre entre les pavés : pour l'instant il
ne gèle plus, mais je crois qu'il serait judicieux de
réparer ce trottoir avant l'hiver afin que d'autres pavés
ne se déchaussent en plus de ceux qui le sont déjà
(voir photos).

Dans l'attente de vos nouvelles, veuillez agréer, Monsieur,
mes salutations.

Jacques Helaers

Rue Philippe Baucq 8

1040 Etterbeek

GSM : 0483/04 78 77

Domicile : 02/649 89 56

19/04/2017 13:59 : Etterbeek

Pour les paveurs.

20/04/2017 13:17 : Etterbeek

OK
LE 19/04/2017

19/04/2017 13:58 : Een burger



2017-04-03 19.25.35-1.jpg

19/04/2017 13:58 : Een burger



2017-04-03 19.25.43.jpg

Historiek

20/04/2017 13:21 : Etterbeek
Het incident is afgesloten door Etterbeek -

20/04/2017 13:21 : Etterbeek
Informatie is gepubliceerd door Etterbeek

19/04/2017 13:59 : Etterbeek
Informatie is gepubliceerd door Etterbeek

19/04/2017 13:58 : Etterbeek
Het incident is aanvaard door Etterbeek -

19/04/2017 13:58 : Een burger
Incident gerapporteerd door een burger