



Incident n° 63240

Voirie / Chaussée / endommagée

Route de Lennik 228
1070 Anderlecht

Lambert 72 Belgique	WGS84
L:144304.21925283573	L:4.287921363755145
I:167737.33687861916	I:50.8200435983181

Visibilité : Tous

Signalé le : 14/11/2016 13:18

Traité par : Travaux Publics - Anderlecht - (Tel. : 02 436 66 48)

Status : Clôturé

Commentaires et photos

14/11/2016 13:18 : Un citoyen

“ Le revêtement autour de la plaque d'égouts est affaissé et provoque des vibrations dans notre bâtiment à chaque passage d'un poids lourd (bus, camion) dans la cavité accolée à la plaque d'égouts.

”

14/11/2016 14:50 : Anderlecht

“ Repris sur la liste pour remise à niveau.

”

14/11/2016 13:18 : Un citoyen



revêtement autour de la plaque d'égouts



Historique

02/08/2017 11:35 : Anderlecht

Incident clôturé par Anderlecht -

14/11/2016 14:50 : Anderlecht

Informations publiées par Anderlecht

14/11/2016 14:49 : Anderlecht

Incident validé par Anderlecht -

14/11/2016 13:18 : Un citoyen

Incident signalé par un citoyen
