



Incident n° 74886

Voirie / Chaussée / endommagée

Rue Philippe Baucq 8
1040 Etterbeek

Lambert 72 Belgique	WGS84
L:151302.54822510332	L:4.387241528615811
I:169057.44857268967	I:50.831936654004814

Visibilité : Tous

Signalé le : 19/04/2017 13:58

Traité par : Travaux - Etterbeek - (Tel. : 02/627.27.16)

Status : Clôturé

Commentaires et photos



Monsieur,

Suite à l'apparition de mousse (sous mon balcon) et d'herbe entre de nombreux pavés de mon trottoir, j'ai nettoyé ce dernier.

Certains pavés se déchaussent car de nombreux joints ont disparu.

L'eau de pluie s'infiltre entre les pavés : pour l'instant il ne gèle plus, mais je crois qu'il serait judicieux de réparer ce trottoir avant l'hiver afin que d'autres pavés ne se déchaussent en plus de ceux qui le sont déjà (voir photos).

Dans l'attente de vos nouvelles, veuillez agréer, Monsieur, mes salutations.

Jacques Helaers

Rue Philippe Baucq 8

1040 Etterbeek

GSM : 0483/04 78 77

Domicile : 02/649 89 56



19/04/2017 13:59 : Etterbeek



Pour les paveurs.




20/04/2017 13:17 : Etterbeek



OK
LE 19/04/2017



19/04/2017 13:58 : Un citoyen



2017-04-03 19.25.35-1.jpg



19/04/2017 13:58 : Un citoyen



2017-04-03 19.25.43.jpg



Historique

20/04/2017 13:21 : Etterbeek

Incident clôturé par Etterbeek -

20/04/2017 13:21 : Etterbeek

Informations publiées par Etterbeek

19/04/2017 13:59 : Etterbeek

Informations publiées par Etterbeek

19/04/2017 13:58 : Etterbeek

Incident validé par Etterbeek -

19/04/2017 13:58 : Un citoyen

Incident signalé par un citoyen