



Incident n° 75774

Signalisation / Panneau / endommagé

Rue du Gruyer 48
1170 Watermael-Boitsfort

Lambert 72 Belgique	WGS84
L:152525.4907383756	L:4.404584675893036
I:166712.93178012688	I:50.81085632429316

Visibilité : Tous

Signalé le : 03/05/2017 21:02

Traité par : Service FixMyStreet - Watermael-Boitsfort -
(Tel. : 02 673 45 23)

Status : Clôturé

Commentaires et photos

03/05/2017 21:02 : Un citoyen

Il manque sous le F19 l'indication que c'est un SUL (vu le marquage au sol)

<https://www.google.be/maps/@50.8110621,4.4044225,3a,75y,155.11h,77.97t/data=!3m6!1e1!3m4!1sNKsjr5d3AVQCg8LCoUwO5w!2e0!7i13312!8i6656>



18/05/2017 14:22 : Watermael-Boitsfort

“ En
ordre

”

18/05/2017 14:21 : Watermael-Boitsfort



“
20170518_141907_resized.jpg

”

Historique

18/05/2017 14:22 : Watermael-Boitsfort

Incident clôturé par Watermael-Boitsfort -

18/05/2017 14:21 : Watermael-Boitsfort

Informations publiées par Watermael-Boitsfort

18/05/2017 13:08 : Watermael-Boitsfort

Incident réouvert par Watermael-Boitsfort

16/05/2017 14:37 : Watermael-Boitsfort

Incident clôturé par Watermael-Boitsfort -

04/05/2017 07:27 : Watermael-Boitsfort

Incident validé par Watermael-Boitsfort -

03/05/2017 21:02 : Un citoyen

Incident signalé par un citoyen
