




Incident n° 68993

Signalisatie / Verkeersbord / beschadigd

Sint-Antoonplein 19
1040 Etterbeek

Lambert 72 België	WGS84
L:151293.1778871945	L:4.387107416778594
I:168755.02322916314	I:50.8292180074704

Zichtbaarheid: Alles

Gemeld op : 10/02/2017 06:16

Behandeld door: Signalisatie - Etterbeek - (Tel. : 026272734)

Status : Afgesloten

Commentaar en foto's

10/02/2017 06:16 : Een burger



L'additionnel sous le signal sens unique
n'a pas lieu d'être
puisque la chaussée n'est pas un SUL



15/02/2017 16:03 : Etterbeek



Cette intervention a été demandée dans
le cadre
d'une vérification globale de la
signalisation autour de
Saint-Antoine .



15/02/2017 16:03 : Etterbeek



Saint Antoine.pdf



10/02/2017 06:16 : Een burger



Photo2598.jpg



Historiek

20/04/2017 10:57 : Etterbeek

Het incident is afgesloten door Etterbeek -

15/02/2017 16:03 : Etterbeek

Informatie is gepubliceerd door Etterbeek

15/02/2017 16:01 : Etterbeek

Het incident is aanvaard door Etterbeek -

10/02/2017 06:16 : Een burger

Incident gerapporteerd door een burger