




27/02/2017 10:35 : Uccle



Signalé par un riverain:

Suite à une intervention récente de raccordement électrique à l'abris de l'arrêt de tram 'wolvendael' vers Fort-Jaco, des pavés platines sont déchaussés sur une partie de la largeur de la piste cyclable. La réparation du revêtement n'a pas été faite correctement et la situation présente un risque pour les cyclistes.

La localisation de la dégradation (un peu plus haut que le n°99 de l'av. wolvendael) est reprise sur les photos ci-dessous



27/02/2017 10:35 : Uccle



wolvendael.jpg



Historique

20/04/2017 12:09 : Uccle

Incident clôturé par Uccle -

27/02/2017 10:36 : Uccle

Informations publiées par Uccle

27/02/2017 10:35 : Uccle

Incident validé par Uccle -

27/02/2017 10:35 : Uccle

Incident signalé par Uccle
