



Incident n° 74718

Voirie / Avaloir / grille manquante

Rue Saint-Georges 57
1050 Ixelles

Lambert 72 Belgique	WGS84
L:149959.07233720217	L:4.3681710206488535
I:167457.3310943609	I:50.81755386066532

Visibilité : Tous

Signalé le : 16/04/2017 11:32

Traité par : Urbanisme - Travaux - Taxes - Ixelles - (Tel. 02 515 63 61)

Status : Clôturé

Commentaires et photos

16/04/2017 11:32 : Un citoyen

voir photo



16/04/2017 11:32 : Un citoyen



saint georges 57.jpg



Historique

01/02/2019 08:07 : Ixelles

Incident clôturé par Ixelles - Urbanisme - Travaux - Taxes

16/04/2017 11:33 : Ixelles

Incident validé par Ixelles -

16/04/2017 11:32 : Un citoyen

Incident signalé par un citoyen
