



Incident n° 76921

Signalisation / Panneau / endommagé

Boulevard Général Wahis 280
1030 Schaerbeek

Lambert 72 Belgique	WGS84
L:152087.55443071184	L:4.398399526931159
I:171632.2884519212	I:50.85508087409027

Visibilité : Tous

Signalé le : 19/05/2017 21:16

Traité par : Dispatching Régional - Région Bruxelles-Capitale (Bruxelles Mobilité) - (Tel. : 0800 94 001)

Status : Clôturé

Commentaires et photos

19/05/2017 21:16 : Un citoyen



Rien ne m'interdit (en principe) de tourner à gauche après le premier îlot.(d'ou sortent les 2 voitures)

....et hop un beau frontal !

9.6. Tout conducteur doit laisser à sa gauche les dispositifs destinés à canaliser la circulation, notamment les bornes et les îlots directionnels, sauf réglementation locale.

Ce sera donc fait en respect avec la disposition ci dessus (il n'y a pas de réglementation locale en place)



19/05/2017 21:16 : Un citoyen



20170513_163903.jpg



Historique

06/12/2017 11:36 : Région Bruxelles-Capitale (Bruxelles Mobilité)

Incident clôturé par Région Bruxelles-Capitale (Bruxelles Mobilité) -

22/05/2017 10:20 : Schaerbeek

Incident validé par Schaerbeek -

19/05/2017 21:16 : Un citoyen

Incident signalé par un citoyen
