



Incident n° 75038

Weg / Rijbaan / beschadigd

Rue de Livourne 144
1000 Brussel

Lambert 72 België	WGS84
L:149568.65843884906	L:4.362629781747689
I:168474.48315893952	I:50.82669749699518

Zichtbaarheid: Alles

Gemeld op : 21/04/2017 18:10

Behandeld door: TDV - Bestrating - Brussel-Stad - (Tel. 02/5007059)

Status : Geweigerd

Commentaar en foto's

24/04/2017 09:20 : Brussel-Stad



L'incident que vous avez signalé se trouve à un endroit qui fait partie d'un projet de réaménagement et sera restauré durant la mise en œuvre du projet.




21/04/2017 18:10 : Een burger



Chaussée en très mauvais état au niveau du carrefour rue de Livourne et rue du Bailli. La traversée du carrefour devient dangereuse à vélo alors qu'un ICR passe à cet endroit.



21/04/2017 18:10 : Een burger



Mobile Upload



21/04/2017 18:10 : Een burger



Mobile Upload



Historiek

24/04/2017 09:20 : Brussel-Stad

Het incident is geweigerd door Brussel-Stad -

24/04/2017 09:20 : Brussel-Stad

Het incident is aanvaard door Brussel-Stad -

21/04/2017 18:10 : Een burger

Incident gerapporteerd door een burger
